



CarPort Diagnosebericht

CarPort Version: 2.5.0
Datum/Uhrzeit: 13.09.21 19:20

Interface: KKL-Interface FTDI
SystemID: 6JBT8U5DEMIF9AUCFO

01 - Motorelektronik

Allgemein

Teilenummer: 8E0 907 401 Beschreibung: 2.5L V6 TDIG000AG 0007

Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281
Bus: K-Line Baudrate: 9600

Zusätzliche Informationen

VIN: WAUZZZ8EX2A267643 Zusätzliche Informationen: WAUZZZ8EX2A267643 AUZ6Z0B0038921
00005059 130 106JC150_1.V79084043282

Codierung

Daten: 02017 Werkstattcode: 63351

Fehler

00542 - Geber für Nadelhub - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
00741 - Bremspedalüberwachung - unplausibles Signal, sporadisch

02 - Getriebeelektronik

Allgemein

Teilenummer: 8E2 910 155 E Beschreibung: V30 01J 2.5ITDI RdW 2300

Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281
Bus: K-Line Baudrate: 10400

Codierung

Daten: 00001 Werkstattcode: 20619

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

03 - Bremsenelektronik

Allgemein

Teilenummer: 8E0 614 517 Beschreibung: ABS/ESP front 1726

Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281
Bus: K-Line Baudrate: 10400

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen: 0265950011 BB 28126

Codierung

Daten: 04459 Werkstattcode: 00012

Fehler

01826 - Geber für Lenkwinkel, Spannungsversorgung KL30

08 - Klima-/ Heizungselektronik

Allgemein

Teilenummer: 8E0 820 043 J Beschreibung: A4 Klimaautomat 1015

Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281
Bus: K-Line Baudrate: 10400

Codierung

Daten: 00000 Werkstattcode: 00000

Fehler

01206 - Signal für Zeitspanne Zündung aus - unplausibles Signal

09 - Elektronische Zentralelektrik

Allgemein

Teilenummer: 8E0 907 279 E Beschreibung: int. Lastmodul RDW 0305

Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281
Bus: K-Line Baudrate: 9600

Codierung

Daten: 00001 Werkstattcode: 63351

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

15 - Airbag

Allgemein

Teilenummer: 8E0 959 655 Beschreibung: Airbag 8.4E

Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: KWP2000
Bus: K-Line Baudrate: 10400

Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion: 5001 Programmierbar: falsch

Codierung

Daten: 0010602 Werkstattcode: 63351
VZ/Importeur: 000
Gerätenummer: 00000

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

16 - Lenksäulenelektronik

Allgemein

Teilenummer: 8E0 953 549 L Beschreibung: Lenksäulenmodul 0308

Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281
Bus: K-Line Baudrate: 9600

Codierung

Daten: 00042 Werkstattcode: 63351

Fehler

01333 - Türsteuergerät hinten links - keine Kommunikation, sporadisch

01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz - keine Kommunikation, sporadisch

17 - Schalttafeleinsatz

Allgemein

Teilenummer: 8E0 920 900 G Beschreibung: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26

Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281
Bus: K-Line Baudrate: 10400

Zusätzliche Informationen

VIN: WAUZZZ8EX2A267643 Zusätzliche Informationen: WAUZZZ8EX2A267643 AUZ6Z0B0038921

Codierung

Daten: 00000 Werkstattcode: 00006

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

33 - OBD II



Zur Anzeige dieser Informationen wird folgende Lizenz benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

46 - Zentralmodul Komfortsystem

Allgemein

Teilenummer: 8E0 959 433 AE Beschreibung: Komfortgerät T01 0316

Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281
Bus: K-Line Baudrate: 9600

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen: 8E1959801B Türsteuer.FS BRM 0002
8E1959802B Türsteuer.BF BRM 0002
8E0959801A Türsteuer.HL BRM 0002
8E0959802A Türsteuer.HR BRM 0002

Codierung

Daten: 06976 Werkstattcode: 63351

Fehler

01562 - Tür hinten rechts - entsafed nicht

56 - Radio

Allgemein

Teilenummer: 8E0 035 186 Beschreibung: concert II GRO 0008

Kommunikation

Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: KWP1281
Bus: K-Line Baudrate: 9600

Codierung

Daten: 00001 Werkstattcode: 63351

Fehler

01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz - keine Kommunikation, sporadisch